



Bericht für den Gast



Hotel Igeler Säule

Hotel Igeler Säule

Anschrift

Triererstr. 41
54298 Igel

Kontaktdaten

Tel.: 06501 / 9264-0
E-Mail: info@igellersaeule.de
Web: www.igellersaeule.de

Prüfergebnis

Das **Hotel Igeler Säule** wurde am 14.12.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **APRIL 2017 bis MÄRZ 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis



 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	nutzbare Rampenlaufbreite 100 cm
Stufenloser Nebeneingang mit Rampe	✓	-	-	-	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	u.a. Türbreite 81 cm, Bewegungsflächen unter 145 cm x 145 cm, WC einseitig anfahrbar, Haltegriff rechts nicht hochklappbar
Zimmer 11 mit Sanitärraum	✓	✓	-	-	
Aufzug	✓	✓	✓	-	kein horizontales Bedientableau
Gastronomie	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen teilweise unter 145 cm x 145 cm, WC einseitig anfahrbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)

**teilweise barrierefrei** und**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen zwei ausgeschilderte Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang 10 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Haupteingang ist nur über eine Treppe mit 3 Stufen und beidseitigem Handlauf zu erreichen. Am Nebeneingang ist eine 170 cm lange Rampe mit 4% Steigung für einen stufenlosen Zugang verfügbar.
- Die Eingangstür am Nebeneingang ist 89 cm breit. Daneben befindet sich eine Klingel.
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist 120 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Die Türen in öffentlichen Bereichen sind mindestens 80 cm breit, Durchgänge mindestens 88 cm, Flure 120 cm und breiter.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Breite der Aufzugstür beträgt 90 cm, die Kabine ist 110 cm x 140 cm groß. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Tableau angebracht.

Zimmer 11 mit Sanitärraum

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links und rechts neben dem Bett 130 cm x 180 cm. Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 90 cm.



- Die Tür öffnet nach innen.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC 200 cm x 120 cm
 - vor dem Waschbecken 130 cm x 120 cm
- Das WC ist linksseitig anfahrbar (mindestens 90 cm x 70 cm).
- Es sind beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der linke ist hochklappbar.
- Der ebenerdige Duschbereich beträgt 150 cm x 150 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind verfügbar. Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die WC-Tür ist mit einem Euro-Schlüssel zu öffnen.
- Bewegungsflächen betragen vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 120 cm.
- Das WC ist von links anfahrbar (90 cm x 70 cm).
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden. Der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Eine induktive Höranlage ist nicht verfügbar.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf nicht optisch bestätigt.
- Es gibt im Restaurant und im Frühstücksraum Tische mit geringen Umgebungsgereuschen. Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar/regelbar.
- Im Zimmer 11 ist ein Fernseher mit Videotext verfügbar und mindestens eine freie Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.



- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Haupt- und Nebeneingang sind visuell kontrastreich gestaltet und von außen klar erkennbar.
- Die Treppe mit 3 Stufen am Haupteingang verfügt beidseitig über Handläufe. Es sind keine kontrastreichen Stufen vorhanden.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Die Speisekarte ist in Großschrift gestaltet.
- Bedienelemente sind taktil erfassbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite. Unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand sind nicht vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.